


Explosionszeichnung • Exploded view • Vue éclatée • Vista esplosa • Vista explosionada • Explosietekening • Eksploderet tegning • Robbantott ábra • Widok rozłożony • Rozłożený pohľad • Rozložený pohľad

PKPA 20-Li A1



informativ • informative • informatif • informatief • informativo • informatív • informacyj-
ny • informační • informatívny

PHD PKPA 20-Li A1 – IAN 463832		
Bild Nummer	Ersatzteilnummer	Bezeichnung
2,3, 23-30	91099213	Schubstange kpl.
31	91099214	Kartuschenhülse