


Explosionszeichnung • Exploded view • Vue éclatée • Vista esplosa • Vista explosionada • Explosietekening • Eksploderet tegning • Robbantott ábra • Widok rozłożony • Rozłożony pogľad • Rozłożený pohľad

PPKSA 40-Li B2



informativ • informative • informatif • informatief • informativo • informatív • informacyj-
ny • informační • informatívny

PPKSA 40-Li B2 – IAN 465830		
Bild Nummer	Ersatzteilnummer	Bezeichnung
1-3	91120137	Öltankdeckel
8-10	91110671	Öltank
17-17.5	91120138	Ölpumpe kpl.
52	91110673	Bremsband
53-55	91110675	Kettenrad
58	91110675	Dichtung
66	91110676	Schwertschutz
65	30091626	Sägekette Trilink CL14356TL
64	30091627	Schwert Trilink M1431656-1041TL 40cm
68-82	91120139	Kettenradabdeckung