


Explosionszeichnung • Exploded view • Vue éclatée • Vista esplosa • Vista explosionada • Explosietekening • Eksploderet tegning • Robbantott ábra • Widok rozłożony • Rozłożony pogľad • Rozłożený pohľad

PRMA 20-Li C3



informativ • informative • informatif • informatief • informativo • informatív • informacyj-
ny • informační • informatívny

PRMA 20-Li C3 -IAN 465839		
Bild Nummer	Ersatzteilnummer	Bezeichnung
11	91104928	Sicherheitsstecker
18-27	91104931	Obere Abdeckung (grün)
65-70	91104922	Schnellspanner Set (2)
71,72	91104930	Unterer Holm (re + li)
84-86	13700704	Ersatzmesser Set
87-91	91104924	Rad Set (2)
93	91104925	Hinterachse
99	91104926	Vorderachse
40,102-110	91104927	Grasfangeinrichtung-Set
113	91105632	Mulchkit
12-17,40,45,49-64,73,74	91104932	Oberer Holm m. Schalteinheit