


Explosionszeichnung • Exploded view • Vue écartée • Vista esplosa • Vista explosionada • Explosietekening • Eksploderet tegning • Robbantott ábra • Widok rozłożony • Rozłożony pogląd • Rozłożený pohľad

PPAKS 40-Li A1



informativ • informative • informatif • informatief • informativo • informatív • informacyjny • informační • informatívny

PPAKS 40-Li A1 – IAN 469276		
Bild Nummer	Ersatzteilnummer	Bezeichnung
1	91120149	Schwert
2,6,7	91120155	Öltankdeckel
8-14	91120166	Display Aufkleber
15,18	91120157	Ölpumpe inkl. Schlauch
37	91120158	Kettenbremshebel
47,48	91120159	Kettenrad inkl. Sicherungsring
4,50	91120160	Krallenanschlag
51-53	91120161	Schwert M1431246-1041TL
54	91120162	Sägekette CL14346TL
55	91120163	Schwertschutz
56-62	91120164	Kettenradabdeckung kpl.
62	91120165	Feststellschraube