


Explosionszeichnung • Exploded view • Vue éclatée • Vista esplosa • Vista explosionada • Explosietekening • Eksploderet tegning • Robbantott ábra • Widok rozłożony • Rozłożený pohľad • Rozložený pohľad

PAWD 20-Li A1



informativ • informative • informatif • informatief • informativo • informatív • informacyj-
ny • informační • informatívny

PAWD 20-Li A1 – IAN 470793		
Bild Nummer	Ersatzteilnummer	Bezeichnung
	30350133	Papierfilterbeutel 8l, 5er-Pack
	30350135	Vliesfilterbeutel 8l, 5er-Pack
1	72079593	Motorkopf PAWD 20-Li A1 oAL
2	91120231	Flachfilter
3	91120232	Schnellverschlüsse
4+5	91120233	Behälter
6	91120234	Lenkrollenset
7	91120235	Saugschlauch, 2m
8	91120236	Befülldüse, 30cm
9	91120237	Saugrohr (dreiteilig)
10	91120238	Griffelement mit Nebenluftsteller
11	91120239	Bodendüse inkl. Steckaufsatz
12	91120240	Gebläse Aufsatzset