


Explosionszeichnung • Exploded view • Vue éclatée • Vista esplosa • Vista explosionada • Explosietekening • Eksploderet tegning • Robbantott ábra • Widok rozłożony • Rozłożony pogľad • Rozložený pohľad

SPR 800 A1



informativ • informative • informatif • informatief • informativo • informatív • informacyjny
• informační • informatívny

SPR 800 A1 – IAN 472290		
Bild Nummer	Ersatzteilnummer	Bezeichnung
1	91111000	Motorkopf EU inkl. Schlauch
1	91111001	Motorkopf UK inkl. Schlauch
1.1	91111002	Dichtungsgummi
1.2	91111003	Filter inkl. Dichtung
2	91111004	Klarwassertank
3	91111005	Schlauchhalterung inkl. Schraube
4	91111006	Schmutzwassertank
5	91111007	Reinigungsbürste 165mm
6	91111008	Reinigungsbürste 90mm
7	30990030	Teppich- und Polsterreiniger 100ml